



• Impermeabilizantes
 • Productos y Aditivos para el Concreto
 • Recubrimientos, Selladores y Complementos
 • Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

Página 1 de 4

Fecha de actualización

17-nov-15

Fecha de elaboración

17-nov-15

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN

Nombre del fabricante Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V.			
Planta Cuautitlán	Dirección Camino a Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.	Grado de riesgo 4.- Extremo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Ligero 0.- Mínimo	
Teléfonos de emergencia 58993660			
Teléfonos de información 58993660			
Nombre del producto Pasa Color Primario Fast Dry Parte A			
Marca o sinónimos PRIMARIO VINIL EPOXICO BLANCO			

SECCIÓN II COMPONENTES RIESGOSOS

Componentes y/o Descripción General	%	No. CAS
METIL ISOBUTIL CETONA	20 a 30	108-10-1
DIOXIDO DE TITANIO	20 a 30	13463-67-7
SILICATO DE MAGNESIO	20 a 30	14807-96-6
ALCOHOL BUTILICO	10 a 20	71-36-3
ALCOHOL ETILICO	10 a 20	64-17-5
ALCOHOL ISOPROPILICO	10 a 20	67-83-0
POLIVINIL BUTIRAL	5 a 15	68648-78-2
OXIDO DE ZINC	5 a 10	1314-13-2

DATOS FÍSICOS - QUÍMICOS

Punto de ebullición	116°C	Gravedad específica	0.796gr/cm ³
Solubilidad en agua	2%	Estado físico	LÍQUIDO
Color	BLANCO	Olor	CARACTERÍSTICO

SECCIÓN IV RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de ignición	ND	Límites de inflamabilidad	ND
--------------------------	----	----------------------------------	----

SECCIÓN V DAÑOS A LA SALUD

Efectos sobre exposición NINGUNO, UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE SEGURIDAD.	
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN	
Contacto con ojos	IRRITACIÓN
Contacto por la piel	EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN
Ingestión	PUEDE PRODUCIR NÁUSEAS O VÓMITO
Inhalación	IRRITACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS	
Contacto con ojos	LAVAR CON ABUNDANTE AGUA POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS
Contacto por la piel	RETIRAR LA ROPA CONTAMINADA Y LAVAR LA ZONA AFECTADA
Ingestión	NO PROVOCAR VOMITO, ATENCIONMEDICA INMEDIATA
Inhalación	BUSCAR UN ÁREA DONDE HAYA VENTILACIÓN



• Impermeabilizantes
• Productos y Aditivos para el Concreto
• Recubrimientos, Selladores y Complementos
• Pinturas Decorativas Impermeables
Hoja de Seguridad

Página 2 de 4

Fecha de actualización

17-nov-15

Revisió: 0

SECCIÓN VI REACTIVIDAD

Estable	X	Riesgos y materiales a evitar
Inestable		EVITAR FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.
Riesgo de polimerización		
Productos peligrosos de descomposición		
LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA PUEDE PRODUCIR VAPORES DE MONÓXIDO Y BIÓXIDO DE CARBONO.		

SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAMES

ABSORBER EL MATERIAL CON RIEGO DE ARENA SECA Y CONFINARLO EN UN RECIPIENTE; LAVAR CON DETERGENTE Y SUFICIENTE AGUA.

Método para destruir y desechar el material

DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS

SECCIÓN VIII ALMACENAJE

Interior	X	Temperatura de almacenamiento		Otros tipos de almacenamiento
Exterior		Mínima	10°C	ALMACENAR SOBRE TARIMA EN LUGAR FRESCO Y SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.
		Máxima	30°C	

SECCIÓN IX INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

Protección a los ojos	LENTES DE SEGURIDAD
Protección a los pies y manos	GUANTES RESISTENTES A SOLVENTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
Protección respiratoria	MASCARILLA CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS
Otro tipo de protección	NINGUNO

SECCIÓN X DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

Suelo	EVITAR QUE EL DERRAME LLEGUE AL SUBSUELO
Flora	NINGUNO
Aire	NINGUNO
Fauna	NINGUNO



- Impermeabilizantes
- Productos y Aditivos para el Concreto
- Recubrimientos, Selladores y Complementos
- Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

Página 3 de 4

Fecha de actualización

17-nov-15

Revisió: 0

Planta Cuautitlán	Dirección Camino a Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.	Grado de riesgo 4.- Extremo 3.- Alto 2.- Moderado 1.- Ligero 0.- Mínimo	
Teléfonos de emergencia 58993660			
Teléfonos de información 58993660			

Nombre del producto

Pasa Color Primario Fast Dry Parte B

Marca o sinónimos

Primario vinil-epoxico catalizador

SECCIÓN II COMPONENTES RIESGOSOS

Componentes y/o Descripción General	%	No. CAS
ALCOHOL ISOPROPILICO	40 a 60	67-83-0
METIL ISOBUTIL CETONA	40 a 50	108-10-1
XILOL	10 a 15	108-38-3
BUTOXI ETANOL	5 a 10	111-76-2
ACIDO FOSFORICO	5 a 10	7664-38-2

SECCIÓN III DATOS FÍSICOS - QUÍMICOS

Punto de ebullición	82 °C	Gravedad específica	0.782 gr/cm ³
Solubilidad en agua	soluble	Estado físico	LÍQUIDO
Color	Incoloro	Olor	CARACTERÍSTICO

SECCIÓN IV RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de ignición	ND	Límites de inflamabilidad	ND
--------------------------	----	----------------------------------	----

SECCIÓN V DAÑOS A LA SALUD

Efectos sobre exposición

NINGUNO, UTILIZANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE SEGURIDAD.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN

Contacto con ojos	IRRITACIÓN
Contacto por la piel	EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN
Ingestión	PUEDE PRODUCIR NÁUSEAS O VÓMITO
Inhalación	IRRITACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con ojos	LAVAR CON ABUNDANTE AGUA POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS
Contacto por la piel	RETIRAR LA ROPA CONTAMINADA Y LAVAR LA ZONA AFECTADA
Ingestión	NO PROVOCAR VOMITO, ATENCIONMEDICA INMEDIATA
Inhalación	BUSCAR UN ÁREA DONDE HAYA VENTILACIÓN



- Impermeabilizantes
- Productos y Aditivos para el Concreto
- Recubrimientos, Selladores y Complementos
- Pinturas Decorativas Impermeables

Hoja de Seguridad

Página 4 de 4

Fecha de actualización

17-nov-15

Revisión: 0

SECCIÓN VI REACTIVIDAD

<i>Estable</i>	X	<i>Riesgos y materiales a evitar</i>	
<i>Inestable</i>			EVITAR FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.
<i>Riesgo de polimerización</i>			
<i>Productos peligrosos de descomposición</i>			
LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA PUEDE PRODUCIR VAPORES DE MONÓXIDO Y BIÓXIDO DE CARBONO.			

SECCIÓN VII PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUGA O DERRAMES

ABSORBER EL MATERIAL CON RIEGO DE ARENA SECA Y CONFINARLO EN UN RECIPIENTE; LAVAR CON DETERGENTE Y SUFICIENTE AGUA.

Método para destruir y desechar el material

DE ACUERDO A NORMAS ESTABLECIDAS

SECCIÓN VIII ALMACENAJE

<i>Interior</i>	X	<i>Temperatura de almacenamiento</i>		<i>Otros tipos de almacenamiento</i>
<i>Exterior</i>		<i>Mínima</i>	10°C	ALMACENAR SOBRE TARIMA EN LUGAR FRESCO Y SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, CHISPA O FUEGO.
		<i>Máxima</i>	30°C	

SECCIÓN IX INFORMACIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

<i>Protección a los ojos</i>	LENTES DE SEGURIDAD
<i>Protección a los pies y manos</i>	GUANTES RESISTENTES A SOLVENTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD
<i>Protección respiratoria</i>	MASCARILLA CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS
<i>Otro tipo de protección</i>	NINGUNO

SECCIÓN X DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE

<i>Suelo</i>	EVITAR QUE EL DERRAME LLEGUE AL SUBSUELO
<i>Flora</i>	NINGUNO
<i>Aire</i>	NINGUNO
<i>Fauna</i>	NINGUNO